АКТ общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 15 по ул. <i>Генерова</i> 2077.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»
год постройки 1950 общие сведения по строению: материал стен ксерпсеег число этажей 2 наличие подвала
Результаты проверки готовности жилого дома к зиме: Комиссия в составе <u>Масшер</u> кориова Не
произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:  2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
а) крыша требуетия нашениетогого рессовет
б) чердачное помещение и его вентиляция
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания
г) фасад здания гесписичен рессолет
д) входные двери и оконные переплеты
е) подвальные помещения
ж) отмостки вокруг здания испеционня решения
з) система центрального отопления
и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные
к) электрохозяйство
л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
Выводы и предложения:
Тредставитель комиссии <u>Киеў (кориово НЛ)</u> Члены комиссии