AKT обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания «10» cerenceops 20 Br. по ул. Mr. Gerebahes Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ» общие сведения по строению: год постройки 1963 ____ материал стен иеврией число этажей наличие подвала Результаты проверки готовности жилого дома к зиме; Комиссия в составе Maceneep Ju lenneenep Dellucie произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила: 2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: а) крыша требуетеля гасинстичей рассыя б) чердачное помещение и его вентиляция в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания г) фасад здания е) подвальные помещения ж) отмостки вокруг здания з) система центрального отопления ус., зоеееис monuelles и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные 4 к) электрохозяйство л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц overnereno) Выводы и предложения: Представитель комиссии Члены комиссии Decerecce