АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«____» апрель 2013 г.

Дом № 88 по ул. Социалистической

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпичн

число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл инженер Дмитриев НА

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц имеется

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии