

АКТ  
общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« \_\_\_\_\_ » октябрь 2013 г.

Дом № 4 по ул. Гл. Гансвара  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»  
общие сведения по строению:  
год постройки \_\_\_\_\_ материал стен кирпич  
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе инженер Тимиров НА

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
  - а) крыша ЧУ
  - б) чердачное помещение и его вентиляция ЧУ
  - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ЧУ
  - г) фасад здания ЧУ
  - д) входные двери и оконные переплеты ЧУ
  - е) подвальные помещения ЧУ
  - ж) отмостки вокруг здания ЧУ
  - з) система центрального отопления ЧУ
  - и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ЧУ
  - к) электрохозяйство ЧУ
  - л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц имеется

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Н.Д.Г.  
Члены комиссии \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_