

АКТ
общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

« 27 » 03 2014 г.

Дом № 10 по ул.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен _____
число этажей 2 наличие подвала Готов

Результаты проверки готовности жилого дома:

Комиссия в составе Масгер Мартинов А.Н.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша Шифер - в уд. сост.
б) чердачное помещение и его вентиляция в уд. сост.
1п - чулков и чул. лист леж на черепке труба 25 - Гц.
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в уд. сост.
г) фасад здания Гребутся побелка
д) входные двери и оконные переплеты в уд. сост.
е) подвальные помещения Глазок - в уд. сост.
ж) отмостки вокруг здания Гребутся устаревш.
з) система центрального отопления в исправ. сост.
и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в исправ. сост
к) электрохозяйство в уд. сост.
л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

- 1) Коб. побелку с мумифицией кирпичей - гр. - 1н.
2) Установка чулков скамейки - 1н
3) Ремонт перила - 1н.
4) Восстановить чулок коробок - 1н.
5) Покраска уюлок.

Представитель комиссии

Члены комиссии Масгер А.Н. Мартинов А.Н.