

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 5 » сентября 2013 г.

Дом № 1 по ул. Дзержинского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки \_\_\_\_\_ материал стен кирпич,  
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе \_\_\_\_\_

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетворительно,
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно,
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно,
- г) фасад здания требует ремонта краска
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно,
- е) подвальные помещения удовлетворительно,
- ж) отмостки вокруг здания удовлетворительно,
- з) система центрального отопления удовлетворительно,
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно,
- к) электрохозяйство \_\_\_\_\_
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии мастер А.Н. Присецкий в.в.