

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«_____» 20 ____ г.

Дом № 199/3 по ул. Советская
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич
число этажей 9 наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе _____

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша уд.

б) чердачное помещение и его вентиляция уд.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд.

г) фасад здания частично развален срочно исправ.

д) входные двери и оконные переплеты уд.

е) подвальные помещения уд.

ж) отмостки вокруг здания требуется разобрать и бросить на дно канавы

з) система центрального отопления требуется заменить стояки
(частично.)

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные требуются бросить
из-за неисправности.

к) электрохозяйство _____

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии м.р. Шефф. Генеральбергер