

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 2 » сентября 20 15 г.

Дом №

1311

по ул.

Машиностроителей

Управляющая компания:

ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки

9

материал стен

кирпич

число этажей

9

наличие подвала

есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительно,

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно,

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно,

г) фасад здания удовлетворительно,

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно,

е) подвальные помещения удовлетворительно,

ж) отмостки вокруг здания удовлетворительно,

з) система центрального отопления удовлетворительно,

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно,

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц удовлетворительно

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии

мастер Григорьев В.В.