

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«3» сентября 2015 г.

Дом № 15

по ул.

Машиностроителей

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки

9

материал стен

кам.

число этажей

9

наличие подвала

есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требуется частичный ремонт кровли на 2 этаже.
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.
- г) фасад здания удовл.
- д) входные двери и оконные переплеты удовл.
- е) подвальные помещения удовл.
- ж) отмостки вокруг здания удовл.
- з) система центрального отопления удовл.
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
- к) электрохозяйство
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии

Леонтьев А.Н. Присяжный