

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«2» января 2018.

Дом № 13

по ул.

Пригородская

Управляющая компания: ООО «СИБЗКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки

5

материал стен

кирп.

число этажей

5

наличие подвала

есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требует гидроизоляции рекомендовать кровельную изб 39

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно

г) фасад здания удовлетворительно

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно

е) подвальные помещения удовлетворительно

ж) отмостки вокруг здания удовлетворительно

з) система центрального отопления удовлетворительно

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно

к) электрохозяйство удовлетворительно

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обещано

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии

Григорьев В.В.