АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«16» 05 2016 г.

Дом № 88 по ул. Социалистическая

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1961 материал стен кирпич

число этажей 3 наличие подвала 3 под'езда

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе

мастер Пискунова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт 125,4 м

з) система центрального отопления удов.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

имеется, обеспечены.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии

мастер: /Пискунова С.В./