АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«27» 05 20 16 г.

Дом № 85/1 по ул. Г. Мишайтская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 2 наличие подвала 3 под'езда

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер Тиенцова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания ремонт у II под'езда 4 м²

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостки вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц имеется

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии

мастер: Тиенцова С.В.