АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«26» апреля 2016 г.

Дом № 61 по ул. Лермонтова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1964 материал стен панель

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мастер Козлова Н.П.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша ремонт 1п - лест. клетка, кв 19, 3п - лестнич. пл-ка.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания —

д) входные двери и оконные переплеты 1п заменен на стекло-пакеты.

е) подвальные помещения УД

ж) отмостки вокруг здания

з) система центрального отопления сборка 1шт,

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные заменен задвижек на водоразборе ДУ-50 - 1шт

к) электрохозяйство —

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц —

Выводы и предложения:

Ремонт 1 подъезда.

Представитель комиссии (Козлова Н.П.)

Члены комиссии