АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«20» апреля 2016 г.

Дом № 13 по ул. Пионерская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен панель

число этажей 5 наличие подвала есть.

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Инженер Козлова Н.Л.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания уд, ремонт м/п швов.

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд

з) система центрального отопления замена сборок ф20 - 6 шт; ХВС - ф20 - 4 шт; ГВС ф25 - 4 шт.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

к) электрохозяйство —

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц —

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____ / Козлова Н.Л.

Члены комиссии _____