АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«2» мая 2017г.

Дом № 1 по ул. Дзержинского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мастер Козлова Н.П. гл. инж. гл. инженер мастер домком домком

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт.

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство —

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Главн. инженер [подпись]

Члены комиссии [подпись] (Козлова Н.П.)

[подпись] Костромин. [подпись]