АКТ обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

" 10 » elected 20 И.г.
Дом № 199/2 по ул. Coberckael
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»
общие сведения по строению:
год постройки материал стен <i>hallelebelael</i> наличие подвала
Результеть пророду поторы образа
Результаты проверки готовности жилого дома к зиме: Комиссия в составе <i>tel. иемие</i> . <i>Deletest feeel</i>
el-f. Ellelelebolfref.
- f. who was july.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила:
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:
а) крыша ус.
б) чердачное помещение и его вентиляция 49.
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания
г) фасад здания 40.
л) вхолные лвери и окончые переплеты 110
д) входные двери и оконные переплеты уд.
е) подвальные помещения 46.
ж) отмостки вокруг здания
з) система центрального отопления 44
и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные услами.
к) электрохозяйство
л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обесмечено
Выводы и предложения:
Представитель комиссии lel. Uples Delect freeb 4. А
Члены комиссии ell-p eller. ellerelebochrep V. ell.