АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«10» июля 2017 г.

Дом № 213/5 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен каменные

число этажей 9 наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инж. Дементьев

гл-р. Шиллеберстер

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша произведен ремонт над кв 93.

б) чердачное помещение и его вентиляция уд.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания уд.

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт.

з) система центрального отопления требуется замена задвижек.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд.

к) электрохозяйство _____

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии гл. инж. Дементьев Н.А.

Члены комиссии гл-р. Шиллеберстер Т.М.

Прозгалова