АКТ

**общего (осеннего и весеннего) осмотра здания**

«24» июня 2017 г.

Дом № 13 по ул. Тимирязева

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

**общие сведения по строению:**

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала есть

**Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:**

Комиссия в составе Мастер Козлова Н.Л.

Дом.мастер Позднякова Л.Н.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша ДВ

б) чердачное помещение и его вентиляция нет

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания ДВ

д) входные двери и оконные переплеты треб. ремонт 1,2,3п.

е) подвальные помещения ДВ

ж) отмостки вокруг здания ДВ

з) система центрального отопления ДВ

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ДВ

к) электрохозяйство —

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

**Выводы и предложения:**

Гл. инженер.

Представитель комиссии (Козлова Н.Л.)

Члены комиссии

Дом.мастер (Позднякова Л.Н.)