

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 94 по ул. Гагарина  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:  
год постройки 1962 материал стен кирпич  
число этажей 5 наличие подвала 2 подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. Игнатов Александр Н.А.  
Мастер Тискунова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша металл, требующая ремонта на кв. по  
лужам, спайлосах.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -

г) фасад здания удовлетворительно

д) входные двери и оконные переплеты двери металл, замки  
не пластиковые п. т. д.

е) подвальные помещения удовлетворительно

ж) отмостки вокруг здания удовлетворительно

з) система центрального отопления удовлетворительно

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно

к) электрохозяйство -

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель комиссии И. Игнатов  
Члены комиссии Мастер Тискунова С.В.  
Суря Суряйлова Е.В.