

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 33 по ул. Тешерова «16» сентября 2018 г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 2000 материал стен панель
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маешер Козьмова Н.А.
Давыдова Татьяна А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша УС
- б) чердачное помещение и его вентиляция УС
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —
- г) фасад здания УС
- д) входные двери и оконные переплеты УС
- е) подвальные помещения УС
- ж) отмостки вокруг здания УС
- з) система центрального отопления УС требуется замена
сборка ГВС, отключенная.
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УС
- к) электрохозяйство —
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Ю.А. Дмитриев Н.А.
Члены комиссии Маешер Козьмова Н.А.
Давыдова Татьяна А.