

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«2» сентября 2018 г.
Дом № 143 по ул. Трофимово
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1961 материал стен кирпич
число этажей 2 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Машиер Козлова ИА
Дашкин

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требуется газетный ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция УФ
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —
- г) фасад здания УФ, требуется ремонт,
- д) входные двери и оконные переплеты УФ
- е) подвальные помещения УФ
- ж) отмостки вокруг здания УФ, требуется газетный ремонт
- з) система центрального отопления УФ
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УФ
- к) электрохозяйство —
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Иванов ИА
Члены комиссии Машиер Козлова ИА
Дашкин Колесников К.Т. кв 13.