

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

« 12 » апреля 2018 г.

Дом № 75 по ул. Ташкилова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1963 материал стен кирпич

число этажей 4 наличие подвала 3 под'езда

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. Шенер, Дмитриев А.А.

мастер Тискунова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша мелк., требующая ремонт кв. 46 (свая)
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -
- г) фасад здания удовлетворительно
- д) входные двери и оконные переплеты требуют замены окон п. 2, 3
- е) подвальные помещения удовлетворительно
- ж) отмостки вокруг здания требующая з.м. - ремонт
- з) система центрального отопления удовлетворительно
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно
- к) электрохозяйство -
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечено

Выводы и предложения:

ремонт выезда из под'езда №1, ремонт в подвалах

Представитель комиссии И. Шенер
Члены комиссии мастер: Фед./Тискунова С.В./
З/Ковалев А./Ташева С.В./