

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 10/1 по ул. Тереховское «23» августа 2018 г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 2017 материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала 4 этаж

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. Игнатьев И. А. Деметриев
Мастер Тереховское С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша металл, шатровая - удовлетворительно
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно
- г) фасад здания удовлетворительно
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.
- е) подвальные помещения чистота
- ж) отмостки вокруг здания удовлетв.
- з) система центрального отопления удовлетв.
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии И. Игнатьев
Члены комиссии Мастер Тереховское С.В.
И. А. Деметриев
И. Игнатьев