

кв 48

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 10/2 по ул. Трубопроводная «август» 2018 г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 2017 материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала 6 подвалов

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе м. инженер Дмитриев Н.А.
мастер Тискунов С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша металл., шатровая
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетво- рительно
- г) фасад здания требующая д. инж. обслуживания
металл
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно
- е) подвальные помещения удовлетворительно
- ж) отмостки вокруг здания удовлетворительно
- з) система центрального отопления удовлетворительно
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения:

Представитель комиссии м. инженер Дмитриев Н.А.
Члены комиссии мастер Тискунов С.В.
Д/конт. Сидоров