

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 419/4 по ул. Советская
«3» апреля 2018 г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен _____
число этажей 9 наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе г-н Иван Деместревич Ч.Ч.
ин-р. Владимир Владимирович

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша кв 33; 34

б) чердачное помещение и его вентиляция уд.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд.

г) фасад здания уд.

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена окон под №1, 2

е) подвальные помещения уд.

ж) отмостки вокруг здания ≈ 60 см

з) система центрального отопления требуется замена трасса
φ 89 - 16 см.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

к) электрохозяйство _____

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ
обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии г-н Иван Деместревич Ч.Ч.
Члены комиссии ин-р. Владимир Владимирович
Демков Александр - Игданова И.И.