

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 88 по ул. «Академическая» 2018 г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1961 материал стен кирпич  
число этажей 3 наличие подвала 3 под'їзда

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе ш. Шанснер Яншиков Н.Н.  
Масиев Гильзукова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ненадежная, требует ремонта на № 36
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительного
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —
- г) фасад здания удовлетворительного
- д) входные двери и оконные переплеты двери штапель, стекла - заломлено  
на пасынковые
- е) подвальные помещения удовлетворительного
- ж) отмостки вокруг здания ненадежные, требуют ремонта
- з) система центрального отопления удовлетворительного
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в рабочем состоянии
- к) электрохозяйство —
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц  
обещанное

Выводы и предложения:

Представитель комиссии ш. Шанснер Н.Н.  
Члены комиссии Масиев Гильзукова С.В.  
Гильзуков С.В. 09.11.2018