

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

« 3 » октября 20 18 г.  
Дом № 18 по ул. Токмошова  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки \_\_\_\_\_ материал стен \_\_\_\_\_  
число этажей 5 наличие подвала \_\_\_\_\_

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе и.и.и. Давыдов Н.А.  
и.р. Шмелев

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уд пока течей нет
- б) чердачное помещение и его вентиляция уд
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания уд. требуется покраска фасада
- д) входные двери и оконные переплеты уд требуется замена оконных переплетов
- е) подвальные помещения уд
- ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт отм. в 3-х м<sup>2</sup>
- з) система центрального отопления уд
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд
- к) электрохозяйство \_\_\_\_\_
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель комиссии и.и.и. Давыдов Н.А.  
Члены комиссии и.р. Шмелев  
Совет дома: Мещеряков (С.В. Жмачинский)