

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«16» сентября 2018 г.

Дом № 20 по ул. Профессора

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1972 материал стен кирпич
число этажей 4 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Машер Козлова ИИ
Домком

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требуется газонный ремонт ш/кровли кв 15, 30, 31, 47, требуется ремонт поддона
б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания 48

д) входные двери и оконные переплеты 48

е) подвальные помещения 48

ж) отмостки вокруг здания требуется газонный ремонт.

з) система центрального отопления 48, замена сборки.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные 48

к) электрохозяйство —

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии

ИИ Дмигров НА
Машер Козлова ИИ
Домком Тимашин Г.В. ИИ