

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«9» апреля 2018 г.  
Дом № 113 по ул. Ленинградская  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки \_\_\_\_\_ материал стен панель  
число этажей 5 наличие подвала 4 под'езд

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. Исаев Дмитриев Н. А.  
Маслер Тискунова С. В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша мяк. кровля, требующая ремонта кв. 79  
кв. 79, ч на площадке.
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно, вент.  
работает
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_
- г) фасад здания удовлетворительно.
- д) входные двери и оконные переплеты металлические, треб.  
защита окон IV; IV под'езд, кв. Масленковиче
- е) подвальные помещения удовлетворительно.
- ж) отмостки вокруг здания удовлетворительно.
- з) система центрального отопления в рабочем состоянии
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно.
- к) электрохозяйство \_\_\_\_\_
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Факт отсутствия ограждения 4 под'езда.

Представитель комиссии И. Исаев  
Члены комиссии Маслер Тискунова С. В.  
Исаев Исаев