

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 63/3 по ул. Маршальское
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

«18» апреля 2018 г.

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен панель
число этажей 5 наличие подвала 6 коридоров

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. Шенников Дмитриев А.А.
мастер Кукунова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша КПН, требующая ремонт над кв. Узел.
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания требующая ремонт
- г) фасад здания удовлетворительно
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно
- е) подвальные помещения удовлетворительно
- ж) отмостки вокруг здания требующая п.в. ремонт
- з) система центрального отопления удовлетворительно
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии И. Шенников Дмитриев
Члены комиссии мастер Кукунова С.В.
Кукунова С.В. Кукунова С.В.