

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 37 по ул. Маршальские «6» апреля 2018 г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1977 материал стен панель  
число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маещер Козлова И.И.  
Давыдов Орлов И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша У
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —
- г) фасад здания У
- д) входные двери и оконные переплеты У
- е) подвальные помещения У
- ж) отмостки вокруг здания У
- з) система центрального отопления У
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные У
- к) электрохозяйство —
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель комиссии Давыдов И.И.  
Члены комиссии Козлова И.И.  
Орлов И.И. И.И. Давыдов