

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«25» марта 2019 г.

Дом № 1 по ул. Изергинской

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен _____

число этажей 3 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Романкина Е.С.

бригадир: Кошуров В.

инженер: Мерзасов А.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл. в роб. р-не.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл. жарте

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостки вокруг здания сделана, удовл.

з) система центрального отопления в рабочем режиме

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

к) электрохозяйство удовл.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии мастер: Романкина Е.С.

Члены комиссии бригадир: Кошуров В.А.

инженер: Мерзасов А.В.