

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«20» марта 2019 г.

Дом № 199/3 по ул. Советская
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен пакет
число этажей 9 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Рыжакина Е. С.

должник: Михушина В. В
н. инженер:

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв. общ. осмотром в зоне пасынка.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты двери сект., окна стекле

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостки вокруг здания организа.

з) система центрального отопления трактует ремонт

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

к) электрохозяйство удовлетв.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечено.

Выводы и предложения:

1. Отличается со стороны бюджетов (посмотреть)

2. 1

Представитель комиссии мастер: Рыжакина Е. С. Я
Члены комиссии должник: Михушина В. В
н. инженер: Рубежевский Германов А. Г.