18

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«20» марта 2019 г.

Дом № 213/5 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен панель

число этажей 5 наличие подвала 7

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Ромашина Е.С.

домком: Брызгалова

гл. инженер: Мерзалов А.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удовл. (треб. ремонта).

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостки вокруг здания удовл. треб. ремонта.

з) система центрального отопления в рабочем режиме

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

к) электрохозяйство удовлетв

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечены

Выводы и предложения:

1. Треб. ремонт отмостки.

Представитель комиссии мастер: Ромашина Е.С.

Члены комиссии домком: Брызгалова Е.Г. Вкорп

гл. инженер: Мерзалов А.В.