АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«2» апреля 2019 г.

Дом № 15 по ул. Пенерова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 2 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маскер Козлова Н.А.

Шишкина Е.В.

Т. инженер Меруалов А.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша требуется капитальный ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания требуется ремонт, замена изогрунов.

г) фасад здания требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена.

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания треб. частичный ремонт

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии [подпись] (Меруалов А.В.)

Члены комиссии [подпись] (Козлова Н.А.)

[подпись] Шишкина Е.В.