АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» апреля 20 19 г.

Дом № 85/1 по ул. Г-Алтайская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен шерпич

число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маслер Козлова Н.Л.

Даниил Маслев

Меруалов А.В. Гл. инженер

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд, требуется ремонт мера. ремонт в/стоков.

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд;

д) входные двери и оконные переплеты уд требуется ремонт входной зоны.

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт цоколя.

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____ (Козлова Н.Л.)

Члены комиссии _____ (Маслев А.)

_____ (Меруалов А.В.)