

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 13/1 по ул. Машиностроителей « » 20 19 г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки материал стен панель
число этажей 9 наличие подвала 3

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Романкина Е.С.
должком:
и. инженер: Мерзачев А.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовл.
- б) чердачное помещение и его вентиляция удовл. работает
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.
- г) фасад здания удовл. 3 н. треб. рем.
- д) входные двери и оконные переплеты удовл. т. окна 1,2 3 н. старые
- е) подвальные помещения удовл.
- ж) отмостки вокруг здания удовлетв.
- з) система центрального отопления в рабочем режиме.
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.
- к) электрохозяйство удовл.
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечит.

Выводы и предложения:

- 1. Треб. рем. 1 н.
- 2. Треб. замена вх дверей.
- 3. Установка прутьев 1,2, 3 н.

Представитель комиссии мастер: Романкина Е.С.
Члены комиссии должком: Романкина Т.М.
и. инженер: Мерзачев А.В.