АКТ

**обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания**

«____»_____2020 г.

Дом № 1 по ул. Дзержинского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

**общие сведения по строению:**

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 3 наличие подвала _____

**Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:**

Комиссия в составе Гл. инженера Мерцалова АВ мастера Першиной ЕВ домкома

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты замена окон

е) подвальные помещения –

ж) отмостки вокруг здания уд

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц уд

**Выводы и предложения:**

Представитель комиссии Гл. инженер Мерцалов АВ

Члены комиссии мастер Першина ЕВ Пер

домком