AKT обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания Дом № 2/3/5 по ул. Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ» общие сведения по строению: год постройки РЯЗЯ материал стен число этажей наличие подвала Результаты проверки готовности жилого дома к зиме: Комиссия в составе weeteb ye винетубова О.И. za. UH Menele Meligaro6 ZAM SUPERTORA Manykoba E произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: а) крыша саетичный ремонт кробич б) чердачное помещение и его вентиляция e OCTOS UUU г) фасад здания увобл д) входные двери и оконные переплеты е) подвальные помещения ж) отмостки вокруг здания з) система центрального отопления и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ___ к) электрохозяйство л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц un bentaph is energogemen ect b Выводы и предложения: Представитель комиссии

Члены комиссии