АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«____»_____20 20 г.

Дом № 88 по ул. социалистическая

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1961 материал стен кирпич

число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Мерзалов

мастер Бершина ЕВ

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд.

б) чердачное помещение и его вентиляция уд.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд.

г) фасад здания уд.

д) входные двери и оконные переплеты 3под'езд - замена окон

е) подвальные помещения уд.

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт

з) система центрального отопления уд.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд.

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц уд.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии гл. инженер Мерзалов АВ

Члены комиссии мастер Бершина ЕВ