АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«____»_____20 20 г.

Дом № 61 по ул. Линейной

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1964 материал стен панель

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Мерзалов АВ мастер Бершина ЕВ

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша требуется частичный ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты замена окон 2; 3подъезд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц уд

Выводы и предложения:

Представитель комиссии гл. инженер. Мерзалов АВ

Члены комиссии мастер Бершина ЕВ