АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«____» апрель 2020 г.

Дом № 13/1 по ул. Машиностроителей

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1983 материал стен панель

число этажей 9 наличие подвала 3

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Синегубова О.В.
гл. инженер Меркалов А.В.
зам. директора Мащунова Е.Ю.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удовл

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания трубы в раб состоянии

г) фасад здания требуется частичный ремонт

д) входные двери и оконные переплеты окно пластик, двери - новые

е) подвальные помещения удовл грызунов и насекомых нет

ж) отмостки вокруг здания удовл

з) система центрального отопления в рабочем состоянии

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл

к) электрохозяйство — удовл.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц инвентарь и спецодежда есть

Выводы и предложения:

Представитель комиссии мастер: Синегубова О.В.

Члены комиссии гл. инженер Меркалов А.В.
зам. директора Мащунова Е.Ю.