АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«____» апрель 2021г.

Дом № 13 по ул. Мономаховского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1979 материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Меркулов А.В.

инженер Кузнецова Н.Л.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд, ревизия фановых труб.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания требуется замена.

з) система центрального отопления требуется частичная замена труб Ф40 (кровля)

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд ревизия запорной арматуры

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Меркулов А.В.

Члены комиссии Кузнецова Н.Л.