АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«____» апрель 2021г.

Дом № 36 по ул. Васильева

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1967 материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Гл. инженер Мерцалов АВ

Маслер Козлова Н.Л.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша требуется частичный ремонт.

б) чердачное помещение и его вентиляция уд.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена окон.

е) подвальные помещения уд.

ж) отмостки вокруг здания частичный ремонт.

з) система центрального отопления замена кранов на оброс.
замена стояка отопления п/сушителя

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ревизия з/арматуры.

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Выводы и предложения:

Замена БАН спортзал „Бегемот"

Представитель комиссии [подпись] Мерцалов АВ

Члены комиссии [подпись] Козлова Н.Л.

[подпись] Щигрев СП