AKT

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания «____»_ annent 2021r. по ул. CobeTCKas Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ» общие сведения по строению: год постройки 1988 материал стен ____ число этажей наличие подвала Результаты проверки готовности жилого дома к зиме: Комиссия в составе Z1, ин тенер: Перислов АВ macreb: Canera KOM elanehoung U. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: а) крыша ремоит ияг. кробии ЗОма б) чердачное помещение и его вентиляция в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания COCTOSHUL г) фасад здания _____ цеобл д) входные двери и оконные переплеты ил четик, е) подвальные помещения ж) отмостки вокруг здания__ з) система центрального отопления замена 2 п и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____ к) электрохозяйство л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц poecheren Выводы и предложения: Представитель комиссии Члены комиссии масте