## АКТ общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № <u>213 5</u> по ул. <u>Советема 8</u> Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»
год постройки материал стен мем
год постройки
число этажей наличие подвала
Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе <u>ZA. интенер</u> Меризелов А.В
Macrep Cane 1900 fa O.B
GON KOM DHIZZGIOGG & T
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
тросния и установина.
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
о оружиния
а) крыша уробл
б) чердачное помещение и его вентиляция цебл
- Good
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания времен востояния
г) фасад здания ремонт парапетов
д) входные двери и оконные переплеты звери стар заменя окон
е) подвальные помещения усова
ж) отмостки вокруг здания ремонт нучием
з) система центрального отопления в рабо гом ремине
и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные <i>у folon</i>
к) электрохозяйство
л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
Выводы и предложения:  ———————————————————————————————————
Гредставитель комиссии <u>гр. Инменер</u> Ялены комиссии <u>маетер</u>
gom kom! Bl Is Regularing B. A