АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» апрель 2021г.

Дом № 85 по ул. Петрова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1954 материал стен кирпич

число этажей 2 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Гл. инженер Меруалов АВ

Маслер Козлова Н.Л.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд, ревизия фановых труб, требуется ремонт над кв 10; 11.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд замена козырьков.

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты уд требуется замена окон

е) подвальные помещения нет

ж) отмостки вокруг здания требуется частичная замена, ремонт.

з) система центрального отопления ревизия верхней разводки. з/арматуры.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ремонт, ревизия з/арматуры

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии [подпись] Меруалов АВ

Члены комиссии [подпись] Козлова Н.Л.