АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«____»_____2021г.

Дом № 13/1 по ул. Машиностроителей

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1983 материал стен пан

число этажей 9 наличие подвала 3

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер: Мерцалов А.В
мастер: Снегубова О.В
дом. ком Камышан Т.Н

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удовл

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в рабочем состоянии

г) фасад здания разрушения в торцах здания.

д) входные двери и оконные переплеты двери-нов окна-пластик

е) подвальные помещения удовл
насекомых и грызунов нет

ж) отмостки вокруг здания удовл

з) система центрального отопления в рабочем режиме

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии гл. инженер:

Члены комиссии мастер:
дом. ком