АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«__» апрель 2021г.

Дом № 4 по ул. Пл 9 Января

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1991 материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Гл. инженер Мерцалов А.В.
Мастер Козлова Н.П.
Домовой Елфимов А.Д.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд, ревизия фановых труб.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд

з) система центрального отопления уд, ревизия з/арматуры.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд
ревизия з/арматуры

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечены.

Выводы и предложения:

Замена кранов ХВС, магистрали ХВС (подвал), заделать приямки на отмостке, вывести продукт.

Представитель комиссии [подпись]

Члены комиссии [подпись] Мерцалов А.В.
Козлова Н.П.
Елфимов А.Д.