

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«20 сентября» 2022г.

Дом № 94 по ул. Ленина

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1962 материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мешенцев А.В. Мерзогов А.В.
Машер И.И.
Деремко В.Н.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша шатерная

б) чердачное помещение и его вентиляция у

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания у

г) фасад здания требуется замена козырьков.

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена Дп.

е) подвальные помещения у

ж) отмостки вокруг здания треб. газонной ремонт.

з) система центрального отопления требуется газонная замена котла.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные у

к) электрохозяйство у

л) обеспеченность уборочным инвентарем, снегодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Мешенцев Мерзогов А.В.
И.И. Деремко В.Н.
В.И.